

Flange viste dal lato tastiera supporto bobine in basso, posiz, fono

N. 2689 - Punti di taratura:

OL = 0.2 MC (regolare le indutt.).

OM = 0.6 MC (regolare le induttanze dalla parte del traversino);

1,43 MC (regolare i compens.).

OC2 = pretarata.